



## SINDICATURA MUNICIPAL DEL PRIMER AYUNTAMIENTO DE SAN QUINTÍN.

INFORME: MENSUAL DE ACTIVIDADES.

MES: ENERO. AÑO: 2026

TITULAR: ARQ. ISAAC D. JIMENEZ VIERA.

AREA: JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO.

### DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES

Durante el mes de enero de 2026 se llevaron a cabo diversas actividades de supervisión técnica en campo, seguimiento de obra pública, control administrativo y atención a procesos de auditoría de cumplimiento. Las acciones realizadas se enfocaron principalmente en la verificación física de avances de obra, identificación de incumplimientos contractuales, documentación de observaciones técnicas, manteniendo en todo momento el apego a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos para la ejecución de obra pública municipal.

### RESUMEN DE ACTIVIDADES

#### 1. Visita de Obra – DPEI-FAISMUN-LP-005-25

Se realizó visita de supervisión a la obra **“Construcción de Centro para la Atención Integral de Personas Adultas Mayores (CAI) y Casa de Día en Fraccionamiento Popular San Quintín, Localidad Lázaro Cárdenas, Municipio de San Quintín, B.C.”**. Durante la inspección se detectó incumplimiento en el programa de erogaciones, así como atraso en la ejecución de los trabajos, encontrándose la obra con contrato vencido y actividades pendientes de concluir, lo cual fue debidamente documentado para su seguimiento.





## 2. Visita de Obra – IS-MSQ-FAISMUN-001-25

Se llevó a cabo visita de campo a la obra **“Construcción de Guarniciones y Banquetas en Carretera Municipal Juárez, Localidad Praderas de San Quintín, Municipio de San Quintín, B.C.”**.

Se verificaron trabajos iniciales consistentes en trazo, nivelación y compactación del terreno, observando el inicio de actividades conforme al proceso constructivo establecido.

## 3. Visita de Obra – LO-MSQ-FORTAMUN-001-25

Se realizó supervisión a la obra **“Construcción de Pavimentación en Avenida Ingeniero Luis Alcerrega, Ejido Nuevo Baja California, Municipio de San Quintín, B.C.”**. Durante la visita se constató la ejecución de trabajos preliminares como trazo, rellenos, nivelación y compactación, así como la presencia de maquinaria en sitio y la implementación de señalización preventiva para control vial.

## 4. Cierre de Oficinas por Manifestación (19 de enero de 2026)

Derivado de la suspensión de actividades en oficinas por manifestación el día 19 de enero de 2026, se continuó con labores de verificación en campo, dando seguimiento a los avances físicos de las obras en ejecución.

## 5. Visita de Obra – LO-MSQ-009-25

Se realizó inspección a la obra **“Construcción de Alumbrado Público en Carretera Municipal Juárez, Sección B, Localidad Lázaro Cárdenas, Municipio de San Quintín, B.C.”**.

Se llevó a cabo revisión integral de los conceptos ejecutados y su cumplimiento, generando observaciones técnicas que fueron informadas a la Dirección de Proyectos Estratégicos para su atención.

## 6. Visita de Obra – LO-MSQ-013-25

Se efectuó visita a la obra **“Construcción de Parque Público en Localidad Cataviña, Delegación El Mármol, Municipio de San Quintín, B.C.”**. Ante la falta de información actualizada por parte de la Dirección de Proyectos Estratégicos respecto a modificaciones del proyecto, se procedió a documentar en campo los trabajos ejecutados para su integración al expediente técnico.





## 7. Remisión de Oficios para Solicitud de Información

Se elaboraron y remitieron oficios dirigidos a la Dirección de Proyectos Estratégicos, solicitando información técnica y administrativa relacionada con diversas obras públicas, con el objetivo de fortalecer la integración y actualización de expedientes.

ARQ. ISAAC D. JIMENEZ VIERA.  
JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE  
OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO.

ELABORÓ INFORME

LIC. JUAN JESUS PAREDES COTA  
SUBDIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA

RECIBIÓ INFORME



I AYUNTAMIENTO  
MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN  
2024-2027

SINDICATURA MUNICIPAL

